

Bohren mit der Standbohrmaschine

Abbildung von der Standbohrmaschine

Sicherheit beim Bohren

1. Lange Haare zurückbinden! (Verhedderungsgefahr)
2. Schals ablegen! (Verhedderungsgefahr)
3. Schutzbrille tragen! (Schleuder

[2. Dokument](#)